

Проблемы с воспроизведением цветов макета

06.12.2025 10:08:31

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	Оборудование::Серия PRO/PRESS	Голоса:	1
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	75.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	08:00:14, Птн 14 Июн, 2019 г.

Ключевые слова

C5501, C6000, C7000, C1060, C1070, C2060, C2070, C3070, C3080 воспроизведением цветов макет экран

Симптомы (общедоступное)

На правильно отстроенном печатном механизме аппарата и откалиброванном контроллере печати, воспроизведение цвета и плотности некоторых макетов происходит с искажением. Отпечаток сильно отличается от изображения на мониторе дизайнера/печатника.

Цвет на мониторе:

Цвет на отпечатке:

При этом, если перевести макет в растровое изображение и напечатать его из программы просмотра фотографий, воспроизведение цвета будет правильным или близким к монитору.

Проблема (общедоступное)

Как на этапе создания макета, так и на этапе допечатной подготовки и непосредственно печати не уделяется внимание цветовым профилям и в целом управлению цветом. При неблагоприятном стечении обстоятельств возникает ситуация с сильным искажением цвета при выводе на печать из таких распространённых программ как Adobe Acrobat Reader, CorelDRAW, Adobe Photoshop и Adobe InDesign.

Решение (общедоступное)

В настройках печати приложения нужно установить, что управление цветом происходит на аппарате, а не в приложении.

Пример настройки для Adobe Acrobat Reader

Пример настройки для CorelDRAW

Пример настройки для Adobe Photoshop

Так же необходимо проверить настройки драйвера печати аппарата. При отсутствии опыта и знаний лучше использовать настройки управления цветом контроллера по-умолчанию.

Поле4 (общедоступное)