

Замин J-1702 на bizhub PRESS 1250,1051

06.12.2025 13:24:28

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	Оборудование::Серия PRO/PRESS	Голоса:	1
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	100.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	21:43:36, Пнд 17 Июн, 2019 г.

Ключевые слова

J-1702 заминает угол залома листа bizhub PRESS 1250,1051

Симптомы (общедоступное)

На машине происходит замин бумаги J-1702, либо мнёт углы на бумагах формата SRA3 и больше.

Проблема (общедоступное)

Либо выходной датчик PF покрылся бумажной пылью, либо датчик на входе в машину. Так же при неправильном устраниении замина могли остаться кусочки бумаги между машиной и PF.

Решение (общедоступное)

Необходимо почистить оба датчика. И вытащить все клочки бумаги.

Поле4 (общедоступное)