

# Светлые слабозаметные полосы на изображении в направлении подачи (FD) 1060/1070/2060/2070

06.12.2025 13:26:16

[Печать статьи FAQ](#)

<b>Категория:</b>	Оборудование::Серия PRO/PRESS	<b>Голоса:</b>	0
<b>Состояние:</b>	общедоступное (всем)	<b>Результат:</b>	0.00 %
<b>Язык:</b>	ru	<b>Последнее обновление:</b>	11:35:51, Птн 13 Дек, 2019 г.

## Симптомы (общедоступное)

На изображении по одному из каналов проявляется неровная светлая полоса.

## Проблема (общедоступное)

Проблема заключается в образовании тонкой пыльной "нити" на пути луча лазера под блоком проявки.

## Решение (общедоступное)

Проведение технического обслуживания Process Unit.

## Поле4 (общедоступное)