

# Замена фотобарабана А3\_IT4

06.12.2025 13:24:47

[Печать статьи FAQ](#)

|                   |                                  |                              |                               |
|-------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Категория:</b> | Самообслуживание::Офисная печать | <b>Голоса:</b>               | 0                             |
| <b>Состояние:</b> | общедоступное (всем)             | <b>Результат:</b>            | 0.00 %                        |
| <b>Язык:</b>      | ru                               | <b>Последнее обновление:</b> | 13:05:59, Чтв 26 Мар, 2020 г. |

## Ключевые слова

фотобарабан замена барабан IT4

## Симптомы (общедоступное)

## Проблема (общедоступное)

## Решение (общедоступное)

Для решения проблемы нужно заменить фотобарабан X. Операция очень простая, короткая инструкция ниже:

bizhub 224e/284e/364e

1. Открыть переднюю дверь МФУ и извлечь бункер для отработанного тонера
2. Заменить фотобарабан

bizhub 454e

1. Открыть переднюю дверь МФУ и извлечь бункер для отработанного тонера
2. Заменить фотобарабан

bizhub c224e/c284e/c364e

1. Открыть переднюю дверь МФУ и извлечь бункер для отработанного тонера
2. Заменить фотобарабан

bizhub c454e/c554e

1. Открыть переднюю дверь МФУ и извлечь бункер для отработанного тонера
2. Заменить фотобарабан

После замены фотобарабана просьба отписаться о том, что проблема решена.

Заранее спасибо.

## Поле4 (общедоступное)