

## Замин 30-03 на bizhub 223/363/423

06.12.2025 16:34:01

**Печать статьи FAQ**

<b>Категория:</b>	Оборудование::Серия BizHub	<b>Голоса:</b>	0
<b>Состояние:</b>	общедоступное (всем)	<b>Результат:</b>	0.00 %
<b>Язык:</b>	ru	<b>Последнее обновление:</b>	15:52:56, Пнд 17 Июн, 2019 г.

### Ключевые слова

30-03, 3003

### Симптомы (общедоступное)

При печати заданий, содержащих больше 10-15 листов происходит замин J - 30-03.

### Проблема (общедоступное)

При работы ап-та со временем между осями валов регистрации и бушингами образуется темная консистенция, напоминающая смазку.  
При печати заданий, содержащих более 10 листов, трение между осями валов регистрации и бушингами усиливается и возникает замин 30-03.

### Решение (общедоступное)

Удалить темную консистенцию с осей валов регистрации и бушингов.

### Поле4 (общедоступное)