

Отсутствие драйверов для macOS 10.15 Catalina

06.12.2025 13:36:12

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	Оборудование::Серия PRO/PRESS	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	15:38:58, Пнд 13 Янв, 2020 г.

Ключевые слова

driver mac os 10.15 драйвер мак

Симптомы (общедоступное)

К сожалению, на данный момент нет официальных драйверов для macOS 10.15 Catalina.

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

Есть несколько способов решения данной проблемы:

1. Использование менеджеров печати таких как JobCentro и AccurioPro Print Manager
2. Использование прямой печати используя веб интерфейс контроллера аппарата
3. Использование Hot Folder
4. Использовать неподписанные драйвера.
5. Не обновлять систему до 10.15, пока не выйдут официальные драйверы.

Ссылки на неподписанные драйверы:

[1][bizhub PRO 1100]
<https://cloud.mail.ru/public/2qzM/kwKx5sWzT>

[2][PRESS_6136 series]
драйвера пока нет.

[3][bizhub PRO/PRESS C1060/C1070/C71Hc]
<https://cloud.mail.ru/public/5fxG/2p6tA5Rvi>

[4][AccurioPress_C2060_C2070_Print_C2060L]
<https://cloud.mail.ru/public/5FhP/2JZ3UpNnW>

[5]AccurioPress_C3070_C3080_Print_C3070L]
<https://cloud.mail.ru/public/fshT/3xHXWycdJ>

[6][AccurioPress_C6085_C6100]
<https://cloud.mail.ru/public/4QFo/5Lbsnu43Z>

[7][AccurioLabel_230]
<https://cloud.mail.ru/public/3XjL/4tybvjEBC>

[1] " target=
[2] " target=
[3] " target=
[4] " target=
[5] " target=
[6] " target=
[7] " target=

Поле4 (общедоступное)